



CHECKLIST SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SPAS PRIVADOS
ERROR OHH/OHS/29/30/35: problemas de sobrecalentamiento

SAT.011.ES
(31032020)

1	Comprobar temperatura del agua. Está por debajo de 43,5°C/110°F	SI	Ir a 2		
		NO	Esperar que disminuya la temperatura o enfriar el agua. OK?	SI	Final
NO	Ir a 2				
2	Comprobar sondas de temperatura según IT. OK?	SI	Ir a 3		
		NO	Cambiar sonda que falla. OK?	SI	Final
NO	Ir a 3				
3	Programar modo estándar y filtración continua (FilC). Funciona la bomba de filtración?	SI	Ir a 4		
		NO	Ir a 5		
4	Resetear placa según IT. OK?	SI	Final		
		NO	Ir a 5		
5	Comprobar fusible, Ok? Systeme GS F6 (30A) Systeme BP F2 (10A)	SI	Ir a 6		
		NO	Cambiar fusible. OK?	SI	Final
NO	Ir a 6				
6	Comprobar si hay tensión en J47 (GS)/J21 (BP).	SI	Ir a 7		
		NO	Cambiar placa y comprobar si persiste el error	SI	Ir a 2
NO	Final				
7	Desconectar alimentación y conectar bomba de filtración a la salida AV de la placa (ver croquis) y volver a conectar la alimentación. Funciona la bomba de filtración?	SI	Cambiar placa y comprobar si persiste el error	SI	Ir a 2
		NO		Final	
8	Cambiar la bomba de filtración. Ok?	SI	Final		
		NO	Ir a 2		